

Krynit 582

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
- **Finition intérieure** Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- **Finition extérieure** Grip antidérapant
- **Longueur (cm)** 23-27
- **Couleur** Noir
- **Poignet** Poignet tricot
- **Taille** 7 8 9 10 11
- **Conditionnement** 1 paire/sachet - 12 paires/sachet - 48 paires/carton
- **Informations complémentaires** Garanti sans DMF



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2



4543

ISO 13997 : 19.1 N (1947 g)

L'ISO 13997 indique le poids nécessaire à mettre sur une lame pour couper en un seul mouvement.


Le résultat a été obtenu selon la norme ISO 13997, à partir de la moyenne de plusieurs mesures. Comme les échantillons individuels auront évidemment une résistance à la coupure plus ou moins grande que la moyenne, ce résultat ne constitue qu'une indication générale de protection.

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE



PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374




CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE




PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Revêtement spécial GRIP&PROOF à base de nitrile pour une meilleure étanchéité aux contacts huileux
- Protection contre les coupures optimale : niveau 5
- Excellente résistance à l'abrasion : Durabilité supérieure
- Couche externe assurant un très bon grip même en milieu huileux
- Indicateur visuel du niveau de protection (textile bleu) pour une meilleure identification sur le lieu de travail

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Travaux de maintenance mécanique
- Travail sur presse, manipulations de feuilles de métal
- Tri de petites pièces
- Empilage de panneaux huilés

Industrie du verre

- Manutention de plaques de verre

Autres industries

- Entretien en milieu humide
- Maintenance

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type. L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel (poignet avec un élastique en latex naturel). Ces gants ne doivent pas être utilisés à proximité de machines comportant des risques de happement.
- Pour plus d'informations à propos des performances et utilisations, contactez votre distributeur ou le service client MAPA PROFESSIONNEL. (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

Conditions de lavage

- L'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Porter les gants sur des mains sèches.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.
- Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH)
- Attestations CE de type 0075/014/162/02/11/0046
- Délivré par l'organisme agréé nr 0075
C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel -F- 69367LYON Cedex 07